

## Bedienungsanleitung CZ75 P-09 Duty

System: Co2-Blow-Back  
Kaliber: 4,5 mm BB  
Magazinkapazität: 2 x 8 Schuss  
Gewicht: 706 g  
Gesamtlänge: 207 mm  
Energie: 2,30 Joule  
Frei ab: 18 Jahre  
Artikel Nr.: 17537



### 1. Einsetzen des Magazins

Um das Magazin aus der Waffe zu entfernen, müssen Sie den Arretierungsknopf auf der linken Seite des Griffstücks drücken. Achten Sie darauf, dass das Magazin nicht zu Boden fällt. Die maximale Magazinkapazität liegt bei 2 x 8 BB's. Befinden Sie die Trommel von der Rückseite mit je einem Diabolo bzw. BB. Auf die gleiche Art befüllen Sie die zweite Trommel auf der Unterseite des Magazins. Setzen Sie nun das Magazin wieder in die Waffe ein, bis es durch ein klicken arretiert. Nach 8 Schuss müssen Sie das Magazin aus der Waffe nehmen und mit der gegenüberliegenden Seite wieder einsetzen.

### 2. Befüllen des Magazins mit einer Co2 Kartusche

Entnehmen Sie das Magazin und drücken Sie auf die hintere Öse an der Unterseite des Griffstücks. Nun öffnet sich der hintere Teil des Griffstücks. Drehen Sie nun den Kapselspanner ganz nach hinten, um die Kapsel bequem einzuführen. Drehen Sie nun den Kapselspanner wieder an, bis die Kapsel angestochen wurde. Vermeiden Sie unnötige Gewaltanwendung, dies kann zum defekt der Dichtung führen. Setzen Sie nun wieder den hinteren Teil des Griffstücks ein und führen Sie das Magazin in die Waffe.

### 3. Sicherung der Waffe

Die Waffe sollte zu jedem Zeitpunkt gesichert sein. Die Waffe ist gesichert, wenn der Hebel am hinteren linken Ende des Schlittens sich in der unteren Position befindet. Entsichern Sie die Waffe erst kurz vor der Schussabgabe. Um die Waffe zu entsichern sollten Sie den Knopf auf der Sicherung drücken und nach oben schieben. Die Waffe sollte nach dem Schiessen direkt wieder gesichert werden.

### 4. Reinigung der Waffe

Die Waffe muss regelmäßig gereinigt werden. Nehmen Sie dazu einen 3 cm breiten und 10 cm langen Stoffstreifen. Drehen Sie diesen, um das offene Ende des Reinigungsstabs. Führen Sie dieses Ende nun in den Lauf ein. Alle beweglichen Teile sollten in regelmäßigen Abständen mit Silikon-Spray eingesprüht werden, um so eine lange Lebenszeit der Waffe zu gewährleisten.